

Філія «Чернівціагропромпродуктивність»

Розроблені тимчасові норми праці на процес

фасування міксів пластівців швидкого приготування з 4 злаків (житні, гречані, кукурудзяні, вівсяні, льон) в полімерні пакети масою 0,4 кг та пакування в коробки по 50 штук ,

які будуть внесені до науково-практичного видання

«Методичні положення та норми витрат праці на виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості»

Найменування операції	Тип та марка устаткування	Зміст робіт	Професія, розряд	Чи-сель-ність, осіб	Оди-ниця ви-міру	Норма	
						часу, люд.-год	виробітку за зміну
Фасування міксів пластівців швидкого приготування з 4 злаків (житні, гречані, кукурудзяні, вівсяні, льон) в полімерні пакети масою 0,4 кг та пакування в коробки по 50 шт.	Автомат УФС-30А-3В продуктивністю до 30 пак/хв.	Перевірка та підготовка автомата до роботи, пуск, прогрівання, заправлення плівки у автомат, встановлення основних параметрів на електронному пульті: маси та дати фасування на термодатері поперечного шва. Отримання мішків з міксами пластівців, завантаження міксів круп в бункер фасувального автомата, спостереження за роботою, вихід на робочий режим, забезпечення нормального перебігу технологічного процесу фасування, контроль маси пакетів та якості фасування, укладання та пакування в картонні коробки по 50 штук, прибирання робочого місця	Маши-ніст роз-фасува-льно-пакува-льних машин 3-ий розр.	1	тн	3,33	2,40



Філія «Київагропромпродуктивність»
Розроблені тимчасові норми праці на процес
просівання важкосипучих проміжних продуктів помелу зерна віброситом РЗ-БЦА, продуктивністю 25 т/добу»,
які будуть внесені до науково-практичного видання
«Методичні положення та норми витрат праці на виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості»

Найменування операції	Тип та марка устаткування	Зміст робіт	Професія, розряд	Чи-сель-ність, осіб	Оди-ниця ви-міру	Норма	
						часу, люд.-год	виробітку за зміну
Просівання важкосипучих проміжних продуктів помелу зерна	Вібросито РЗ-БЦА, продуктивністю 25 т/добу	Підготовка устаткування до роботи. Вмикання крупівійки, сита. Активне спостереження за роботою крупівійки, вібросита. Перевірка стану гумових подушок, роботи інерційних щіток, шлюзових затворів над крупівійкою, перевірка витрат повітря, спостереження за сортуванням круподунстових продуктів та якістю процесу, перевірка роботи аспіратора крупівійки. Установлення перекидних клапанів в положення, які відповідають якості крупи. Перевірка роботи вібросит, справності ситового циліндра. Прибирання робочого місця	Апаратник борошномельного виробництва 3-ий розр.	1	т	0,28	28,22

